

АКТ

проверки объекта (территории) к началу учебного 2024-2025 года

«20» июня 2024 года

г. Екатеринбург

Комиссией в составе:

- председатель: Суворова О. С., начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- Карова М.В., заместитель начальника управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
 - Кырманова Д. Г., ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - Ивашова С.Ю., заведующий МБДОУ- детского сада комбинированного вида №468;
 - Ивашова С.Ю., ответственный по антитеррористической безопасности, заведующий МБДОУ- детского сада комбинированного вида №468;
 - Ионова Е. А., (ФИО), старший лейтенант полиции, представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад комбинированного вида № 468, 620137, г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, 7
(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания 1968. Общая площадь объекта (территории) составляет 20095 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 710 метров.

Объект (территория) представляет собой (полное описание объекта):
объект (территория) представляет собой два отдельно стоящих здания. Вид строений- кирпичные (одностроение- административное здание ДОУ, второе строение- -одноэтажная хозяйственная постройка). Административное здание ДОУ-двухэтажное здание, площадь 14071 кв.м. Фундамент бутобетонный ленточный, перегородки кирпичные, каркасные. Перекрытие чердачное и междуэтажное – плиты железобетонные. Стены и их наружная отделка – кирпичные без утеплителя. Проемы оконные: частично пластиковые стеклопакеты 0- 2-х камерные, частично деревянные, не зарешечены. Объект имеет 2 центральных входных группы, 2 отдельных входа в групповые группы

(раннего и младшего возраста) и 5 служебных (эвакуационных выхода); 6 эвакуационных пожарных выходов со 2-го этажа. Центральные входы осуществляются с фронта (ул.Блюхера) и тыла (ул.Ирбитская), здания, оборудованы входной группой тамбурного типа.

Вход №1. Наружные входные двери- одностворчатые, распашные, металлические, оборудованы домофонным устройством, выходящим на пост охраны, кабинет заведующего, группы № 3,4,8,10,11. Внутренние входные двери- одностворчатые распашные, пластиковые, оборудованы врезным запирающим устройством.

Вход №2. Наружные входные двери- одностворчатые, распашные, металлические, оборудованы домофонным устройством, выходящим в группы № 5,6,7,9. Внутренние входные двери- одностворчатые, распашные, пластиковые, оборудованы врезным запирающим устройством.

Вход в группу раннего и младшего возраста. Наружные входные двери- одностворчатые, распашные, металлические, оборудованы домофонным устройством. врезным запирающим устройством и накладным запирающим устройством (щеколдой). Внутренние входные двери- одностворчатые распашные, пластиковые, оборудованы врезным запирающим устройством.

Служебные входы (эвакуационные) на первом этаже здания оборудованы в медицинском кабинете, в зоне пищеблока для доставки продуктов питания; рядом с каждым центральным входом и с торца здания, под групповой ячейкой № 10. Имеют одностворчатые, распашные, металлические двери, оборудованные врезными запирающимися устройствами. Эвакуационные выходы на втором этаже расположены в групповых ячейках №4,5,6,7,8,10. Двери двухстворчатые деревянные с остеклением, оборудованы накладным запирающим устройством (щеколда). Чердачное помещение отсутствует. Подвальное помещение имеет 3 входа внутри здания под лестничными маршами. Входы оборудованы деревянными дверями с врезными запирающим устройством. Одноэтажная хозяйственная постройка – площадь 44,50 кв.м.- нежилое здание, требующее капитального ремонта.

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): металлический забор по периметру, высота 1,9 метра. Имеются 2 механических ворот (одни ворота и калитка выходят на улицу Блюхера, вторые ворота и калитка выходят на улицу Ирбитская), ворота закрываются на навесные замки, калитки оборудованы кодовыми замками. Целостность ограждения не нарушена. Состояние удовлетворительное. Требуется частичная замена.

Наличие КПП (где расположено) на 1 этаже в центральном корпусе.

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 22

- сколько из них наружных: 20

- сколько из них внутренних: 2

- куда выходит система видеонаблюдения: 2 камеры в холле направлены на лестничные пролеты и входы в здание; 20 камер направлены на территорию ДОУ;

- срок хранения информации, в сутках: 30 дней

Освещение по периметру территории есть (достаточно или нет): достаточно

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): нет

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) имеется

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): имеется. Вход на территорию ДООУ осуществляется через калитки, которые оборудованы кодовыми замками. Входы в здание и в группы оборудованы домофонным устройством.

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной нет.

Исправность -.

На момент проверки подключен -.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) нет

- автономная с выводом на пост охраны -

- с выводом на охранную организацию (какую) -

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1, где расположены на посту охраны

- наличие брелков 0, количество брелков -, у кого находятся и номер кабинета) -

- с выводом на охранную организацию (какую) Россгвардия

Физическая охрана:

- наименование организации ООО ЧОО «Шериф»

- сколько постов, где расположены 1 пост, на первом этаже в центральном корпусе

- часы охраны графику круглосуточно

(Либо) Сторож - часы охраны -.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) да.

Потенциально-опасные участки на объекте: не имеется.

Критические элементы: электрощитовая и теплоузел.

Категория: присвоена 3.

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 01.11.2019 г. (дата).

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 25.03.2020 г. (дата)

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

- Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиямПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Оснастить объект (территорию) системой охранной сигнализации. Периметр здания двери первого этажа на открытие и окна первого этажа на открытие и закрытие.

- Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Оснастить объект (территорию) системой охранной сигнализации. Периметр здания двери первого этажа на открытие и окна первого этажа на открытие и закрытие.

- Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Организовать периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений.

2. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

3. Осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории).

4. Размещение на объектах (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц и предметов на объектах (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

5. Оснастить объект (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии

- Рекомендации:

1. Кнопку тревожной сигнализации оборудовать двумя переносными брелоками.


2. Ограждение территории должно быть не менее 2,5 метра.

3. Дооборудовать системы видеонаблюдения на потенциально опасных участках дополнительными камерами.

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.


Председатель
Комиссии:



(подпись)

Суворова О. С.
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:



(подпись)

Карова М.В.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Кырманова Д. Г.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Ионова Е.А.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Ивашова С.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
